防塵用簡易マスク 四層式（活性炭入り）

DAC4-O　DAC4-OF

取扱説明書

ご使用前には必ず取扱説明書を読み、よく理解した上で正しくご使用下さい。
また、この説明書はすぐ確認できる場所に大切に保管して下さい。

用途

石工・木工・切削・花粉等、比較的大きな塵埃の発生する場所で使用して下さい。

ご使用上の注意

本品は簡易マスクです。防毒マスクではありません。
有毒ガスや有毒蒸気 ·有毒粉塵の発生している場所、酸素濃度が18%以下の場所では決して使用しないで下さい。

- ◆ マスクに亀裂・穴あき・変形等がある場合は、決して使用しないで下さい。
- ◆ マスクと顔の隙間からの塵埃の吸引を防ぐ為、マスクと顔がしっかりとフィットするように装着して下さい。
- ◆ 使用中に息苦しさを感じた場合、アレルギー等でかぶれやかゆみを生じた場合は直ちに使用を中止し、医師の診断をお受け下さい。
- ◆ 水洗いしないで下さい。
- ◆ 直射日光の当たる場所や高温になる場所には保管しないで下さい。
- ◆ 乾燥した、清潔な場所に保管して下さい。

下記の場合にはご使用頂けません

- ■ 放射性物質がこぼれた時等による汚染の恐れがある区域内での作業、または緊急作業
- ■ ダイオキシン類の暴露の恐れのある作業
- ■ 金属ヒュームを発散する場所における作業（溶接ヒュームを含む）
- ■ 管理濃度が 0.1mg/m^3 以下の物質の粉塵等（石綿・カドミウム・クロム酸・重クロム酸・ベリリウム・鉛及びその化合物）を発散する場所における作業
- ■ その他上記作業に準ずる作業

着用方法

①マスクを顔にあてます。

②両手で、アルミ板の鼻あてが鼻に密着するように押し曲げます。

③片手でマスクをしっかりと押さえながら首廻りと頭部にゴムバンドをつけて下さい。

④両手でマスク全体を覆い、息を吹き出して空気漏れをチェックし、密着のよい場所にマスクを合わせます。

※マスクが正しく装着できない場合には使用しないで下さい